

**Umweltinspektionsbericht nach §§ 8, 9 IZÜV  
des Landkreises Nordwestmecklenburg- die Landrätin als untere Wasserbehörde**

Veröffentlicht am: 17.05.2016

**Daten Betreiber:**

<b>Betreiber</b>	EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
<b>Betriebsanschrift (Standort)</b>	23970 Wismar, Am Haffeld 1
<b>IED-Nr.:</b>	6.1.c
<b>Nr. Anhang der 4. BlmSchV</b>	6.3.1 EG
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Herstellung von Faserplatten

**Daten Behörde:**

<b>Zuständige Behörde</b>	Landkreis Nordwestmecklenburg- Die Landrätin als untere Wasserbehörde, Rostocker Straße 76, 23970 Wismar
<b>Kontakt</b>	m.kniest@nordwestmecklenburg.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	21.04.2016
<b>Grund der Besichtigung</b>	Turnusmäßige Kontrolle nach §§ 8, 9 IZÜV
<b>Beteiligte Behörden</b>	-

**Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:**

Nein  Ja

**Weitere notwendige Maßnahmen:**

Keine  Zusätzliche Vor-Ort-  
Besichtigung  Nachträgliche  
Anordnung  Sonstige